

Figura 2 A – Risultati del controllo sensoriale su tappi da spumante. Principali difetti riscontrati.




Figura 2 B – Ripartizione dei difetti riscontrati nei tappi da spumante controllati.